

Passiv Brandsikring Brandmaling



Reparation, inspektion og vedligehold af
brandmalede stålkonstruktioner.

August 2017

Reparation, inspektion og vedligehold af brandmalede stålkonstruktioner

Efterfølgende er forslag til procedure, hvis den enkelte malingsleverandør ikke har specifikke betingelser.

Transport- og montageskader:

Skader, der er opstået under transport eller montering, skal udbedres så hurtigt som muligt, da evt. vandindtrængning i åbne "sår" kan skade eller ødelægge brandmalingen. Tilsvarende kan der være behov for reparation hvis grunderen har overskredet sin tilladelige periode som udækket.

Reparation:

Skader, der er gennemgående til stålet:

- Top- og brandmaling fjernes i en afstand af fire til fem cm fra den beskadigede del af primeren, så der er plads til at reparere primeren.
- Stålet slibes og afrensnes for urenheder og støv, hvorefter der påføres en egnet godkendt primer indtil den korrekte TFT er opnået.
- Brandmalingen påføres til den korrekte TFT opnås.
- Når brandmalingen er afhærdet, slibes overfladen let sammen med den eksisterende topmaling i en afstand på fire til fem cm fra den oprindelige skade. Overfladen afrensnes for urenheder og støv, hvorefter topmalingen påføres indtil den korrekte TFT er opnået.
- Hvis det beskadigede areal overstiger 400cm², skal der foretages kontrolmåling i henhold til "Vejledning om Kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner" udgivet af SikkerhedsBranchen. Såfremt det totale beskadigede areal pr. lbm. overstiger 15% af det brandmalede areal, skal der foretages kontrolmåling i henhold til ovenstående.

Skader på topmalingen og brandmalingen:

- Det skadede område slibes let og afrensnes for urenheder og støv, således at brandmalingen er ren.
- Brandmaling påføres til den korrekte TFT opnås.
- Når brandmalingen er afhærdet, slibes overfladen sammen med den eksisterende topmaling i en afstand af fire til fem cm fra den oprindelige skade. Overfladen afrensnes for urenheder og støv, hvorefter topmaling påføres til den korrekte TFT er opnået.
- Hvis det beskadigede areal overstiger 400cm², skal der foretages kontrolmåling i henhold til "Vejledning om Kontrolmåling af brandhæmmende maling på stålkonstruktioner" udgivet af SikkerhedsBranchen. Såfremt det totale beskadigede areal pr. lbm. overstiger 15% af det brandmalede areal, skal der foretages kontrolmåling i henhold til ovenstående.

Skader på topmalingen:

- Det skadede område slibes og afrensnes for urenheder i en afstand af fire til fem cm fra skaden. Derefter påføres topmalingen til den korrekte TFT er opnået.

Inspektion:

De brandmalede profiler gennemgås løbende, afhængig af de miljømæssige forhold i omgivelserne:

- I C1 og C2 miljøer bør de brandmalede profiler gennemgås ca. hvert femte år.
- I C3 miljøer bør de brandmalede profiler gennemgås ca. hvert tredje år.
- I C4 og C5 miljøer bør de brandmalede profiler gennemgås ca. en gang årligt.

Hvis der konstateres skader, følges reparationsvejledningen i de foregående afsnit.

Vedligehold:

Brandmalede profiler skal vedligeholdes for at sikre, at den brandbeskyttende effekt er intakt.

Topmalingen, hvis formål er at beskytte brandmalingen mod slitage, skal vedligeholdes i henhold til producentens forskrifter.

Hvis man ønsker at påføre et nyt lag topmaling, skal der anvendes en godkendt topmaling. Der må maksimalt påføres tre lag topmaling. Herefter skal topmalingen fjernes ved slibning eller sandblæsning ned til den eksisterende brandmaling. Før fornyet påføring af topmaling skal TFT kontrolleres, og hvis ikke den er tilstrækkelig, påføres der brandmaling indtil NTFT er opnået.

Ordbog:

Primer: Korrosionshindrende malingslag, der påføres som første lag på ståloverfladen.

TFT: Tør filmtykkelse: Den målte lagtykkelse for at kunne opretholde brandkravet af et malingslag (Måles i μm)

NTFT: Nominel tør filmtykkelse. NTFT er den filmtykkelse, som er nævnt i brandmalingens dimensioneringstabeller for at kunne opretholde brandkravet (Måles i μm).

Topmaling: Beskyttende malingslag, som lægges oven på den hærdede brandmaling.

SikkerhedsBranchen
Roskildevej 22
2620 Albertslund

Telefon 36 49 40 80
info@sikkerhedsbranchen.dk

www.sikkerhedsbranchen.dk

Få mere at vide...

SikkerhedsBranchens Fagudvalg for Passiv Brandsikring arbejder for en optimal, grundlæggende brandsikring af vores bygninger, der kan sikre samfundsmæssige værdier og redde menneskeliv.

Vi vejleder alle parter i byggeriet og er en aktiv sparringspartner for lovgivere, myndigheder, brandvæsen, politi og bygherrer.

Bliv medlem!

Få mere at vide om vores arbejde og om fordelene ved et medlemskab på www.sikkerhedsbranchen.dk eller kontakt os på telefon 36 49 40 80.